


Lageplan



Restperimeter: kleinster gemeinsamer Nenner, gedeckte Pausenfläche ca. 50 m²

Erweiterter Perimeter

- Bepflanzung verdunkelt die Nordseite der Turnhalle. Bewuchs und Bodenbelag verschleifen und unverkärt die räumliche Situation der Parkanlage und Pausenfläche
- Brunnen ist heute wegen Drogenprobleme nicht in Betrieb. Der Vorbereich wird als Zwischenlager für Laubabfälle genutzt
- Pflanzentrog und Bepflanzung können beseitigt werden
- Originalzaun wurde mit einem provisorischen Zaun zur Beckeranlage hin erhöht.
- Stark genutzte Pausenfläche deren Grösse nicht geschmälert werden soll
- NUS-Projekt ist zu erhalten
- Bäume und Tröge können beseitigt werden. Die Nähe zum Schulhaus führt zu Feuchtigkeitsschäden am Bestand. Die Belichtung der Flurzone ist im Sommer ungenügend.
- Originalzaun wurde mit einem Zaun erhöht. Zustand eher schlecht

Turnhalle steht im Inventar der schützenswerten Bauten von kommunaler Bedeutung, ein direktes Anbauen ist ausgeschlossen

Bäume sind gesund und werden als Kletterbäume genutzt. Der kleine, anliegende Pflanzentrog kann entfernt werden

Schulhaus steht im Inventar der schützenswerten Bauten von kommunaler Bedeutung, ein direktes Anbauen ist ausgeschlossen

Die Nähe zum Schulhaus führt zu Feuchtigkeitsschäden am Bestand